

別紙

1. 防じんマスク DR80U2W (合格番号 TM13)

「取扱説明書の吸気抵抗と排気抵抗の社内基準値の表示が違っている。」というご指摘をいただきました。

吸気抵抗及び排気抵抗を「65 Pa 以下」とすべきところを、「50 ± 15 Pa」と誤って記載していました。

お詫びを申し上げるとともに訂正させていただきます。

取扱説明書の数値の表示に違いがありますが、製品の性能は満たしており、使用における危険性はございません。

2. 防じんマスク DR76U2-s (合格番号 TM403)

「取扱説明書の重量の社内基準値に誤記がある。」というご指摘をいただきました。

重量を「165 g 以下」とすべきところを、「155 g 以下」と誤って記載していました。

お詫びを申し上げるとともに訂正させていただきます。

取扱説明書の数値の表示に違いがありますが、製品の性能は満たしており、使用における危険性はございません。

3. 防毒マスク GM30S (合格番号 TN60)

「合格標章が剥がれそうになっている。」というご指摘をいただきました。

この合格標章は中央に接着剤を塗布しており、角が浮き上がっている状態でも通常の使用で剥がれるようなことはございません。

しかしながら、無理に引っ張ったりすると剥がれてしまいます。

誠に恐れ入りますが、浮き上がった箇所を引っ張ったりしないようお願い申し上げます。

以上